



事 務 連 絡

平成27年6月30日

地方厚生（支）局医療課  
都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

「医療機器の保険適用について」の一部訂正について

平成27年5月29日付保医発0529第2号「医療機器の保険適用について」につきまして、別紙のとおり一部訂正がありましたので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等へ周知願います。

1. 訂 正

(別 紙)

平成27年5月29日付 保医発0529第2号 P.7

保険適用開始年月日:平成27年5月1日

(誤)

| 承認番号又は型証番号       | 販売名    | 製品名    | 製品コード         | 保険適用希望者     | 特定診療報酬算定医療機器の区分 |
|------------------|--------|--------|---------------|-------------|-----------------|
| 227AKBZX00031000 | パルスフロー | パルスフロー | 4562324651758 | 株式会社簡型メディカル | パルスオキシメータ       |
|                  |        |        | 4562324651765 |             |                 |
|                  |        |        | 4562324651772 |             |                 |
|                  |        |        | 4562324651789 |             |                 |

(正)

削除

26頁

(誤)

別表18

| 製品名            | 製品コード        | 製品名         | 製品コード        |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 465356SHP-NB   | 884450026526 | 58035MHK3   | 884450009468 |
| 565356SHP-NB   | 884450023280 | 48035MODS   | 884450030141 |
| 490356SHP-NB   | 884450036006 | 48038MODS   | 884450020166 |
| 465351OUBF-NB  | 884450026519 | 46535MOTC   | 884450023884 |
| 565351OUBF-NB  | 884450025147 | 410035MOTC  | 884450020036 |
| 490351OUBF-NB  | 884450023891 | 410038MPA1  | 884450038031 |
| 590351OUBF-NB  | 884450023297 | 412538MPA1  | 884450036129 |
| 465381OMUBF-NB | 884450026540 | 56538MPA1   | 884450097670 |
| 565381OMUBF-NB | 884450020555 | 510038MPA1  | 884450035849 |
| 465351OPIG-NB  | 884450023877 | 512538MPA1  | 884450035894 |
| 565351OPIG-NB  | 884450028988 | 44038MW2    | 884450020104 |
| 490351OPIG-NB  | 884450026571 | 56538MW2    | 884450009260 |
| 590351OPIG-NB  | 884450027097 | 410038N1    | 884450020067 |
| 4110351OPIG-NB | 884450022436 | 510038N1    | 884450009130 |
| 5110351OPIG-NB | 884450020449 | 410038N2    | 884450026472 |
| 565381OPIG-NB  | 884450028995 | 510038N2    | 884450009147 |
| 590381OPIG-NB  | 884450020562 | 410038N3    | 884450024911 |
| 5110381OPIG-NB | 884450028957 | 510038N3    | 884450009154 |
| 465351OSTF-NB  | 884450029541 | 410038N4    | 884450026489 |
| 565351OSTF-NB  | 884450027042 | 510038N4    | 884450009161 |
| 490351OSTF-NB  | 884450022450 | 465354RBI   | 884450024502 |
| 590351OSTF-NB  | 884450025161 | 5100354RBI  | 884450103234 |
| 465356MHK-NB   | 884450023198 | 510035RBI   | 884450038154 |
| 565356MHK-NB   | 884450027066 | 565354RBI   | 884450035900 |
| 565386MHK-NB   | 884450023990 | 56535RBI    | 884450038178 |
| 490356MHK-NB   | 884450029558 | 44035RIM    | 884450102039 |
| 590386MHK-NB   | 884450038222 | 46535RIM    | 884450038109 |
| 46535B1        | 884450018910 | 54035RIM    | 884450110836 |
| 410035B1       | 884450026410 | 56535RIM    | 884450038185 |
| 410038B1       | 884450038017 | 56535MRIMST | 884450097892 |
| 56535B1        | 884450032572 | 465352SHO-8 | 884450024942 |
| 510035B1       | 884450009178 | 565352SHO-8 | 884450009352 |
| 510038B1       | 884450035818 | 465352SH1-0 | 884450020128 |
| 410035B2       | 884450024898 | 565352SH1-0 | 884450009369 |
| 510035B2       | 884450009185 | 46535SIM1   | 884450038116 |
| 46535BER       | 884450020135 | 46538SIM1   | 884450038130 |
| 46538BER       | 884450030134 | 410035SIM1  | 884450018897 |
| 410035BER      | 884450020012 | 410038SIM1  | 884450020074 |
| 410038BER      | 884450020043 | 56535SIM1   | 884450038192 |
| 412538BER      | 884450038048 | 56538SIM1   | 884450038208 |
| 56535BER       | 884450032558 | 510035SIM1  | 884450009277 |
| 56538BER       | 884450035948 | 510038SIM1  | 884450009284 |
| 510035BER      | 884450009253 | 46538SIM2   | 884450062654 |
| 510038BER      | 884450011485 | 410035SIM2  | 884450026441 |
| 512538BER      | 884450035887 | 410038SIM2  | 884450029534 |
| 465352CB1      | 884450024935 | 56538SIM2   | 884450043806 |
| 465382CB1      | 884450018927 | 510035SIM2  | 884450009291 |
| 46538CB1       | 884450042533 | 510038SIM2  | 884450009307 |
| 410038CB1      | 884450038024 | 44035STS    | 884450101155 |
| 565352CB1      | 884450009345 | 44038STS    | 884450096659 |
| 565382CB1      | 884450009321 | 46538STS    | 884450036013 |
| 56538CB1       | 884450043752 | 411035STS   | 884450020081 |
| 510038CB1      | 884450038161 | 411038STS   | 884450026496 |
| 465352CB2      | 884450030493 | 54035STS    | 884450120989 |
| 46535CB2       | 884450022443 | 54038STS    | 884450009148 |
| 465382CB2      | 884450020142 | 56538STS    | 884450038215 |
| 46538CB2       | 884450038123 | 511035STS   | 884450035863 |
| 410038CB2      | 884450042373 | 511038STS   | 884450035870 |
| 565352CB2      | 884450009338 | 46538VER    | 884450026557 |
| 565382CB2      | 884450009314 | 410035VER   | 884450023181 |
| 56538CB2       | 884450035955 | 410038VER   | 884450012413 |
| 510038CB2      | 884450035832 | 412535VER   | 884450020098 |
| 410035HH1      | 884450026427 | 56538VER    | 884450027080 |
| 410038HH1      | 884450026458 | 510035VER   | 884450009215 |
| 412535HH1      | 884450018903 | 510038VER   | 884450009222 |
| 510035HH1      | 884450009109 | 512535VER   | 884450032541 |
| 510038HH1      | 884450009116 | 410038HS    | 884450020050 |
| 512535HH1      | 884450032534 | 510038HS    | 884450009383 |
| 512538HH1      | 884450043448 | 410035MANI  | 884450020029 |
| 410035HH3      | 884450029527 | 410038MANI  | 884450026465 |
| 410038HH3      | 884450024546 | 510035MANI  | 884450009192 |
| 510035HH3      | 884450009123 | 510038MANI  | 884450009208 |
| 510038HH3      | 884450011478 | 410035MC    | 884450028902 |
| 465352HKO-8    | 884450020111 | 410038MC    | 884450024904 |
| 565352HKO-8    | 884450029657 | 510035MC    | 884450009239 |
| 465352HK1-0    | 884450030127 | 510038MC    | 884450009246 |
| 565352HK1-0    | 884450027059 | 46535MOT    | 884450026533 |
| 44038KA2       | 884450024928 | 410035MOT   | 884450026434 |
| 46538KA2       | 884450023204 | 56535MOT    | 884450009390 |
| 54038KA2       | 884450032565 | 510035MOT   | 884450011492 |
| 56538KA2       | 884450009437 | 410035OSB1  | 884450038000 |
| 48038MIK       | 884450024966 | 510035OSB1  | 884450038147 |
| 58038MIK       | 884450009420 | 465352RC    | 884450042496 |
| 48035MHK1      | 884450020159 | 46535RC     | 884450024959 |
| 58035MHK1      | 884450009444 | 565352RC    | 884450009376 |
| 48035MHK2      | 884450028919 | 48038RE     | 884450024973 |
| 58035MHK2      | 884450009451 | 58035RE     | 884450009406 |
| 48035MHK3      | 884450026564 | 58038RE     | 884450009413 |

(正)

別表18

| 製品名            | 製品コード         | 製品名         | 製品コード         |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 465356SHP-NB   | 0884450026526 | 58035MHK3   | 0884450009468 |
| 565356SHP-NB   | 0884450023280 | 48035MODS   | 0884450030141 |
| 490356SHP-NB   | 0884450036006 | 48038MODS   | 0884450020166 |
| 465351OUBF-NB  | 0884450026519 | 46535MOTC   | 0884450023884 |
| 565351OUBF-NB  | 0884450025147 | 410035MOTC  | 0884450020036 |
| 490351OUBF-NB  | 0884450023891 | 410038MPA1  | 0884450038031 |
| 590351OUBF-NB  | 0884450023297 | 412538MPA1  | 0884450036129 |
| 465381OMUBF-NB | 0884450026540 | 56538MPA1   | 0884450097670 |
| 565381OMUBF-NB | 0884450020555 | 510038MPA1  | 0884450035849 |
| 465351OPIG-NB  | 0884450023877 | 512538MPA1  | 0884450035894 |
| 565351OPIG-NB  | 0884450028988 | 44038MW2    | 0884450020104 |
| 490351OPIG-NB  | 0884450026571 | 56538MW2    | 0884450009260 |
| 590351OPIG-NB  | 0884450027097 | 410038N1    | 0884450020067 |
| 4110351OPIG-NB | 0884450022436 | 510038N1    | 0884450009130 |
| 5110351OPIG-NB | 0884450020449 | 410038N2    | 0884450026472 |
| 565381OPIG-NB  | 0884450028995 | 510038N2    | 0884450009147 |
| 590381OPIG-NB  | 0884450020562 | 410038N3    | 0884450024911 |
| 5110381OPIG-NB | 0884450028957 | 510038N3    | 0884450009154 |
| 465351OSTF-NB  | 0884450029541 | 410038N4    | 0884450026489 |
| 565351OSTF-NB  | 0884450027042 | 510038N4    | 0884450009161 |
| 490351OSTF-NB  | 0884450022450 | 465354RBI   | 0884450024502 |
| 590351OSTF-NB  | 0884450025161 | 5100354RBI  | 0884450103234 |
| 465356MHK-NB   | 0884450023198 | 510035RBI   | 0884450038154 |
| 565356MHK-NB   | 0884450027066 | 565354RBI   | 0884450035900 |
| 565386MHK-NB   | 0884450023990 | 56535RBI    | 0884450038178 |
| 490356MHK-NB   | 0884450029558 | 44035RIM    | 0884450102039 |
| 590386MHK-NB   | 0884450038222 | 46535RIM    | 0884450038109 |
| 46535B1        | 0884450018910 | 54035RIM    | 0884450110836 |
| 410035B1       | 0884450026410 | 56535RIM    | 0884450038185 |
| 410038B1       | 0884450038017 | 56535MRIMST | 0884450097892 |
| 56535B1        | 0884450032572 | 465352SHO-8 | 0884450024942 |
| 510035B1       | 0884450009178 | 565352SHO-8 | 0884450009352 |
| 510038B1       | 0884450035818 | 465352SH1-0 | 0884450020128 |
| 410035B2       | 0884450024898 | 565352SH1-0 | 0884450009369 |
| 510035B2       | 0884450009185 | 46535SIM1   | 0884450038116 |
| 46535BER       | 0884450020135 | 46538SIM1   | 0884450038130 |
| 46538BER       | 0884450030134 | 410035SIM1  | 0884450018897 |
| 410035BER      | 0884450020012 | 410038SIM1  | 0884450020074 |
| 410038BER      | 0884450020043 | 56535SIM1   | 0884450038192 |
| 412538BER      | 0884450038048 | 56538SIM1   | 0884450038208 |
| 56535BER       | 0884450032558 | 510035SIM1  | 0884450009277 |
| 56538BER       | 0884450035948 | 510038SIM1  | 0884450009284 |
| 510035BER      | 0884450009253 | 46538SIM2   | 0884450062654 |
| 510038BER      | 0884450011485 | 410035SIM2  | 0884450026441 |
| 512538BER      | 0884450035887 | 410038SIM2  | 0884450029534 |
| 465352CB1      | 0884450024935 | 56538SIM2   | 0884450043806 |
| 465382CB1      | 0884450018927 | 510035SIM2  | 0884450009291 |
| 46538CB1       | 0884450042533 | 510038SIM2  | 0884450009307 |
| 410038CB1      | 0884450038024 | 44035STS    | 0884450101155 |
| 565352CB1      | 0884450009345 | 44038STS    | 0884450096659 |
| 565382CB1      | 0884450009321 | 46538STS    | 0884450036013 |
| 56538CB1       | 0884450043752 | 411035STS   | 0884450020081 |
| 510038CB1      | 0884450038161 | 411038STS   | 0884450026496 |
| 465352CB2      | 0884450030493 | 54035STS    | 0884450120989 |
| 46535CB2       | 0884450022443 | 54038STS    | 0884450009148 |
| 465382CB2      | 0884450020142 | 56538STS    | 0884450038215 |
| 46538CB2       | 0884450038123 | 511035STS   | 0884450035863 |
| 410038CB2      | 0884450042373 | 511038STS   | 0884450035870 |
| 565352CB2      | 0884450009338 | 46538VER    | 0884450026557 |
| 565382CB2      | 0884450009314 | 410035VER   | 0884450023181 |
| 56538CB2       | 0884450035955 | 410038VER   | 0884450012413 |
| 510038CB2      | 0884450035832 | 412535VER   | 0884450020098 |
| 410035HH1      | 0884450026427 | 56538VER    | 0884450027080 |
| 410038HH1      | 0884450026458 | 510035VER   | 0884450009215 |
| 412535HH1      | 0884450018903 | 510038VER   | 0884450009222 |
| 510035HH1      | 0884450009109 | 512535VER   | 0884450032541 |
| 510038HH1      | 0884450009116 | 410038HS    | 0884450020050 |
| 512535HH1      | 0884450032534 | 510038HS    | 0884450009383 |
| 512538HH1      | 0884450043448 | 410035MANI  | 0884450020029 |
| 410035HH3      | 0884450029527 | 410038MANI  | 0884450026465 |
| 410038HH3      | 0884450024546 | 510035MANI  | 0884450009192 |
| 510035HH3      | 0884450009123 | 510038MANI  | 0884450009208 |
| 510038HH3      | 0884450011478 | 410035MC    | 0884450028902 |
| 465352HKO-8    | 0884450020111 | 410038MC    | 0884450024904 |
| 565352HKO-8    | 0884450029657 | 510035MC    | 0884450009239 |
| 465352HK1-0    | 0884450030127 | 510038MC    | 0884450009246 |
| 565352HK1-0    | 0884450027059 | 46535MOT    | 0884450026533 |
| 44038KA2       | 0884450024928 | 410035MOT   | 0884450026434 |
| 46538KA2       | 0884450023204 | 56535MOT    | 0884450009390 |
| 54038KA2       | 0884450032565 | 510035MOT   | 0884450011492 |
| 56538KA2       | 0884450009437 | 410035OSB1  | 0884450038000 |
| 48038MIK       | 0884450024966 | 510035OSB1  | 0884450038147 |
| 58038MIK       | 0884450009420 | 465352RC    | 0884450042496 |
| 48035MHK1      | 0884450020159 | 46535RC     | 0884450024959 |
| 58035MHK1      | 0884450009444 | 565352RC    | 0884450009376 |
| 48035MHK2      | 0884450028919 | 48038RE     | 0884450024973 |
| 58035MHK2      | 0884450009451 | 58035RE     | 0884450009406 |
| 48035MHK3      | 0884450026564 | 58038RE     | 0884450009413 |

※正しくは、個々の製品コードの先頭に「0」が付く。